

ข้อมูลอาคารและจำนวนพื้นที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่ออาคาร	ลักษณะอาคาร	พื้นที่รวม (ตารางเมตร)
1. อาคารคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่		
1.1 อาคารบริหารและอาคารเรียน	อาคารบริหาร/เรียน 4 ชั้น	7,554
1.2 อาคารเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ	อาคารเรียน 4 ชั้น	5,533
1.3 อาคารห้องเรียนบรรยาย คณะทรัพยากรธรรมชาติ	อาคาร 2 ½ ชั้น	2,558
1.4 อาคารโรงจอดรถยนต์	อาคาร 1 ชั้น	120
1.5 อาคารบริการเรือนกระจกทดลองรวม	อาคาร 1 ชั้น	361
1.6 อาคารโรงเรือนกระจก	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น จำนวน 4 หลัง	1,000
1.7 อาคารปฏิบัติการและโรงเก็บดิน	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	200
1.8 อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	564
1.9 อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	192
1.10 อาคารศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ	อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น	600
1.11 โรงเรือนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	อาคาร 1 ชั้น	20
1.12 อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์	อาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น	2,978
1.13 อาคารสำนักงานฟาร์มปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	176
1.14 อาคารโรงเก็บเครื่องจักรกล	อาคาร 1 ชั้น	198
1.15 อาคารโรงจอดรถแทรกเตอร์	อาคาร 1 ชั้น	36
1.16 โรงเรือนปฏิบัติการไก่ไข่และห้องปฏิบัติการการย่อยได้	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	512
1.17 โรงเรือนปฏิบัติการไก่เนื้อ	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	160
1.18 โรงเรือนปฏิบัติการเลี้ยงลูกไก่	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	180
1.19 โรงเรือนปฏิบัติการสัตว์ปีก	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	144
1.20 โรงเรือนปฏิบัติการฟักไข่	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	150
1.21 โรงเรือนเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	140
1.22 โรงเรือนปฏิบัติการอาหารสัตว์	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	70
1.23 โรงเรือนปฏิบัติการเลี้ยงลูกสุกรและคอกคลอด	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	336
1.24 โรงเรือนสุกรแบบปิดพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำและบ่อก๊าซชีวภาพ (ประกอบด้วยโรงเรือนสุกรอุมท้องและคลอด 1 หลังและโรงเรือนสุกรขุนและบ่อแก๊สชีวภาพ 1 หลัง)	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หลัง	824
1.25 ป้อมยาม	อาคาร 1 ชั้น	9
1.26 โรงเรือนปฏิบัติการแม่พันธุ์แพะ-แกะ	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	311
1.27 โรงเรือนปฏิบัติการแม่พันธุ์แพะ-แกะ รุ่นเพศผู้	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	225
1.28 โรงเรือนปฏิบัติการแม่พันธุ์แพะ-แกะ รุ่นเพศเมีย	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	126
1.29 โรงเรือนปฏิบัติการพืชสมุนไพรในสุกร	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 6 หลัง	216
1.30 อาคารศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแห่งชาติ	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	450

ชื่ออาคาร	ลักษณะอาคาร	พื้นที่รวม (ตารางเมตร)
1.31 อาคารโรงปฏิบัติการแมลง	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	70
1.32 อาคารโรงเรือนปฏิบัติการเห็ด	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	80
1.33 อาคารโรงเรือนกระจกการจัดการศัตรูพืช	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	192
1.34 อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์	อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น	600
1.35 อาคารโรงเรือนกระจกพืชศาสตร์	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	192
1.36 อาคารโรงเก็บวัสดุ ตัวอย่างดิน และปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	300
1.37 อาคารเรือนระแนงและกระบะพ่นหมอก	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	80
1.38 อาคารโรงเรือนต้นไม้	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	352
1.39 อาคารโรงเรือนเก็บผลผลิตการเกษตร	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	120
1.40 อาคารห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์และผลผลิตการเกษตร	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	136
1.41 อาคารปฏิบัติการช่างเกษตรและซ่อมบำรุง	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	336
1.42 โรงเรือนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	163
1.43 อาคารบ้านพักคนงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ	อาคารที่พัก 2 ชั้น 7 หลัง หลัง ละ 48 ตร.ม.	336
1.44 อาคารบ้านพักคนงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ขยาย เพิ่มเติมจากอาคารที่พัก 2 ชั้น)	อาคารที่พักชั้นเดียว	28
1.45 อาคารปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	200
1.46 อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร	อาคาร 1 ชั้น	63
1.47 ตลาดเกษตร มอ.	อาคาร 1 ชั้น	1,700
1.48 โรงเรือนติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	อาคาร 1 ชั้น	44
1.49 อาคารที่พักพนักงานขับรถ	อาคาร 1 ชั้น	24
1.50 โรงอาหาร	อาคาร 1 ชั้น	432
1.51 โรงสูบน้ำ	อาคาร 1 ชั้น	5

ชื่ออาคาร	ลักษณะอาคาร	พื้นที่รวม (ตารางเมตร)
2. อาคารสถานีวิจัยเทพา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา		
2.1 อาคารสำนักงาน	อาคารสำนักงาน 1 ชั้น	184
2.2 อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5	อาคารที่พัก 2 ชั้น 2 หลัง	160
2.3 อาคารโรงเก็บวัสดุครุภัณฑ์พร้อมลานตากเมล็ด	อาคาร 1 ชั้น	465
2.4 อาคารโรงอาหาร	อาคาร 1 ชั้น	103
2.5 อาคารหอพักนักศึกษา	อาคารที่พัก 2 ชั้น	350
2.6 อาคารหอส่งน้ำ	อาคารสูง 9 เมตร	12
3. อาคารสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา		
3.1 อาคารเอนกประสงค์	อาคาร 1 ชั้น	400
3.2 อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6	อาคารที่พัก 2 ชั้น	64
3.3 อาคารหอส่งน้ำ	อาคารสูง 9 เมตร	12
3.4 อาคารโรงเรือนแพะและสำนักงานฟาร์ม	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น	240
3.5 อาคารโรงเรือนคอกแพะ	อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 6 หลัง ๆ ละ 48 ตร.ม.	288
3.6 อาคารเรือนพักผู้เรียนและผู้วิจัย	อาคารที่พัก 2	64
4. อาคารสถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าเชียด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง		
4.1 อาคารสำนักงาน	อาคารสำนักงาน /	188
4.2 อาคารห้องประชุม	อาคาร 1 ชั้น	99
4.3 อาคารโรงอาหาร	อาคาร 1 ชั้น	102
4.4 อาคารหอพักนักศึกษา	อาคารที่พัก 2 ชั้น 2 หลัง	228
4.5 อาคารหอส่งน้ำ	อาคารสูง 9 เมตร	12
5. อาคารสถานีวิจัยปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา		
5.1 อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม	อาคารสำนักงาน/ปฏิบัติการ 1 ชั้น	96
5.2 โรงและคอกทดลองโคขุน	อาคาร ปฏิบัติการ 1 ชั้น	288
5.3 คอกคัดและแยกสัตว์	อาคาร ปฏิบัติการ 1 ชั้น	200
5.4 โรงเก็บวัสดุอาหารสัตว์	อาคาร 1 ชั้น	176
5.5 โรงคลอดและอนุบาลลูกโค	อาคาร ปฏิบัติการ 1 ชั้น	160
5.6 หอพักนักศึกษาและผู้เข้าฝึกอบรม	อาคารที่พัก 2 ชั้น	294
5.7 บ้านพักคนงาน	อาคารที่พัก 2 ชั้น 2 หลัง	96
5.8 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	อาคารที่พัก 2 ชั้น	90
6. อาคารสถานีวิจัยทางวาริชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล		
6.1 อาคารปฏิบัติการทางวาริชศาสตร์	อาคารสำนักงาน /ปฏิบัติการ 1 ชั้น	352